

定机油烟净化设备记录表

2019年 / 月

检查日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
设备负压表 (即散热器阻塞程度) Δ	变径箱体				Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
	散热器中				Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
	进气箱				Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
压缩空气是否正常 Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
冷却水温度 $\square$	进水管					$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$				
	出水管					$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$				
设备温度 Δ	进气箱				Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
	静电塔入口				Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
	出风口				Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
千伏表kv(二次电压) Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
电流表ma(二次电流) Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
一次电压V Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
一次电流A Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
风车频率 Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
管道过滤网阻塞程度 $\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$				
设备主体绝缘端子是否有污垢 $\circ$					$\circ$																											
设备主体是否有放电现象 Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
消防系统是否灵敏 $\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$											
排烟情况 Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
清洗绝缘端子 $\circ$					$\circ$																											
日常排水 Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
过滤油回收 Δ					Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	
检查者签名					陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗											陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗	陈吉斗		
主管签名																																

开机时间 1月4日早上8:30 - 1月30日早上8:30

备注: 日检 Δ 周检 $\square$ 月检 $\circ$

油烟净化设备记录表

2019年 2月

检查日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
设备负压表 (即散热器阻塞程度)	变径箱体													△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△		
	散热器中													△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△		
	进气箱													△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△		
压缩空气是否正常△														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△		
冷却水温度	进水管													□			□	□							□	□						
	出水管													□			□	□							□	□						
设备温度	进气箱													△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
	静电塔入口													△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
	出风口													△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
千伏表kv(二次电压)														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
电流表ma(二次电流)														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
一次电压V														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
一次电流A														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
风车频率														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
管道过滤网阻塞程度														□			□	□							□	□						
设备主体绝缘端子是否有污垢														○			□	□							□	□						
设备主体是否有放电现象														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
消防系统是否灵敏														□											□	□						
排烟情况														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
清洗绝缘端子														○																		
日常排水														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
过滤油回收														△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△			
检查者签名														陈	伟																	
主管签名																																

开机时间 2月13日早8:30 - 2月28日早8:30

备注: 日检 Δ 周检 $\square$ 月检 $\bigcirc$

定机油烟净化设备记录表

19年 3 月

检查日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
设备负压表 (即散热器阻塞程度) Δ	变径箱体	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
	散热器中	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
	进气箱	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
压缩空气是否正常 Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
冷却水温度 $\square$	进水管		$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$
	出水管		$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$
设备温度 Δ	进气箱	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
	静电塔入口	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
	出风口	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
千伏表kv(二次电压) Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
电流表ma(二次电流) Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
一次电压V Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
一次电流A Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
风车频率 Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
管道过滤网阻塞程度 $\square$			$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$
设备主体绝缘端子是否有污垢 $\square$		$\square$																														
设备主体是否有放电现象 Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
消防系统是否灵敏 $\square$		$\square$								$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$
排烟情况 Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
清洗绝缘端子 $\square$		$\square$																														
日常排水 Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
过滤油回收 Δ		Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			
检查者签名		陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈	陈
主管签名		上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上

开机时间 3月1日早上8:30 -

备注: 日检 Δ 周检 $\square$ 月检 $\circ$

定型机油烟净化设备记录表

2019年4月

检查日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
设备负压表 (即散热器阻塞程度)	变径箱体	△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
	散热器中	△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
	进气箱	△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
压缩空气是否正常△		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
冷却水温度	进水管						□	□						□	□							□	□					□	□			
	出水管						□	□						□	□							□	□					□	□			
设备温度	进气箱	△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
	静电塔入口	△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
	出风口	△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
千伏表kv(二次电压)		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
电流表ma(二次电流)		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
一次电压V		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
一次电流A		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
风车频率		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
管道过滤网阻塞程度		□					□	□						□	□							□	□					□	□			
设备主体绝缘端子是否有污垢		○	○																													
设备主体是否有放电现象		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
消防系统是否灵敏		□					□	□						□	□							□	□					□	□			
排烟情况		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
清洗绝缘端子		○	○																													
日常排水		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
过滤油回收		△	△	△	△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	
检查者签名		陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶		陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶	陈子叶
主管签名																																

4月1日早8:30-4月30日早8:30

备注: 日检 Δ 周检 $\square$ 月检 $\bigcirc$

油烟净化设备记录表

2019 年 5 月

检查日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
设备负压表 (即散热器阻塞程度)	变径箱体					△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
	散热器中					△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
	进气箱					△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
压缩空气是否正常△						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
冷却水温度	进水管					□						□	□						□	□						□	□					
	出水管					□						□	□						□	□						□	□					
设备温度	进气箱					△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
	静电塔入口					△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
	出风口					△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
千伏表kv(二次电压)						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
电流表ma(二次电流)						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
一次电压V						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
一次电流A						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
风车频率						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
管道过滤网阻塞程度						□						□	□						□	□						□	□					
设备主体绝缘端子是否有污垢						○																										
设备主体是否有放电现象						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
消防系统是否灵敏						□						□	□						□	□						□	□					
排烟情况						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
清洗绝缘端子						○																										
日常排水						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
过滤油回收						△	△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△
检查者签名						陈叶	陈叶	陈叶	陈叶	陈叶	陈叶			陈叶	陈叶								陈叶	陈叶	陈叶	陈叶	陈叶	陈叶	陈叶	陈叶	陈叶	陈叶
主管签名						王叶	王叶	王叶	王叶	王叶	王叶			王叶	王叶																	

备注：日检 Δ 周检 $\square$ 月检 $\bigcirc$

油烟净化设备记录表

2019年 6月

检查日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
设备负压表 (即散热器阻塞程度)	变径箱体			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
	散热器中			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
	进气箱			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
压缩空气是否正常△				△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
冷却水温度	进水管	□	□						□	□						□	□						□	□								
	出水管	□	□						□	□						□	□						□	□								
设备温度	进气箱			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
	静电塔入口			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
	出风口			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
千伏表kv(二次电压)		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
电流表ma(二次电流)		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
一次电压V		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
一次电流A		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
风车频率		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
管道过滤网阻塞程度		□	□						□	□						□	□						□	□								
设备主体绝缘端子是否有污垢		○	○																							△	△	△	△	△		
设备主体是否有放电现象		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
消防系统是否灵敏		□	□	□					□	□						□	□						□	□								
排烟情况		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
清洗绝缘端子		○	○																							△	△	△	△	△		
日常排水		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
过滤油回收		△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			△	△	△	△	△			
开机时间																																
检查者签名																																
主管签名																																

备注: 日检 Δ 周检 $\square$ 月检 $\bigcirc$

油烟净化设备记录表

2019年 7月

检查日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
设备负压表 (即散热器阻塞程度) Δ	变径箱体	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
	散热器中	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
	进气箱	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
压缩空气是否正常 Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
冷却水温度 $\square$	进水管						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$							$\square$	$\square$						$\square$	$\square$		
	出水管						$\square$	$\square$						$\square$	$\square$							$\square$	$\square$						$\square$	$\square$		
设备温度 Δ	进气箱	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
	静电塔入口	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
	出风口	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
千伏表kv(二次电压) Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
电流表ma(二次电流) Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
一次电压V Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
一次电流A Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
风车频率 Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
管道过滤网阻塞程度 $\square$							$\square$	$\square$						$\square$	$\square$							$\square$	$\square$						$\square$	$\square$		
设备主体绝缘端子是否有污垢 $\bigcirc$		$\bigcirc$																														
设备主体是否有放电现象 Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
消防系统是否灵敏 $\square$							$\square$	$\square$						$\square$	$\square$																	
排烟情况 Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
清洗绝缘端子 $\bigcirc$		$\bigcirc$																														
日常排水 Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
过滤油回收 Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
开机时间																																
检查者签名		陈	陈	陈	陈	陈			陈	陈	陈	陈	陈										陈	陈	陈						陈	
主管签名		王			王	王			王	王	王	王	王			王	王	王	王	王			王	王	王	王	王			王	王	王

 备注: 日检 Δ 周检 $\square$ 月检 $\bigcirc$

油烟净化设备记录表

19年 8月

检查日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
设备负压表 (即散热器阻塞程度)	变径箱体	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	散热器中	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	进气箱	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
压缩空气是否正常	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
冷却水温度	进水管					□							□							□						□							
	出水管					□							□							□						□							
设备温度	进气箱	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	静电塔入口	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	出风口	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
千伏表kv(二次电压)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
电流表ma(二次电流)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
一次电压V	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
一次电流A	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
风车频率	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
管道过滤网阻塞程度	□					□							□							□						□							
设备主体绝缘端子是否有污垢	○					○																											
设备主体是否有放电现象	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
消防系统是否灵敏	□					□																											
排烟情况	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
清洗绝缘端子	○					○																											
日常排水	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
过滤油回收	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
检查者签名		李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	李	
主管签名																																	

备注：日检 Δ 周检 $\square$ 月检 $\bigcirc$