

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位：DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间,运行时	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-1 7:00	2025-8-1 20:00	2025-8-1 20:00	2025-8-2 0:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	210	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-8-2 0:00	2025-8-3 0:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-8-3 0:00	2025-8-4 7:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-4 7:00	2025-8-4 20:00	2025-8-4 20:00	2025-8-5 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	232	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-5 6:00	2025-8-5 20:00	2025-8-5 20:00	2025-8-6 7:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	192	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-6 7:00	2025-8-6 20:00	2025-8-6 20:00	2025-8-7 7:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	200	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-7 7:00	2025-8-7 20:00	2025-8-7 20:00	2025-8-8 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	150	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-8 6:00	2025-8-8 20:00	2025-8-8 20:00	2025-8-9 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	216	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-9 6:00	2025-8-9 21:00	2025-8-9 21:00	2025-8-10 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	15	192	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-10 6:00	2025-8-10 20:00	2025-8-10 20:00	2025-8-11 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	224	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-11 6:00	2025-8-11 20:00	2025-8-11 20:00	2025-8-12 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	208	良好			更换过滤棉
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-12 6:00	2025-8-12 20:00	2025-8-12 20:00	2025-8-13 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	168	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-13 6:00	2025-8-13 20:00	2025-8-13 20:00	2025-8-14 7:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	184	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-14 7:00	2025-8-14 20:00	2025-8-14 20:00	2025-8-15 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	198	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-15 6:00	2025-8-15 20:00	2025-8-15 20:00	2025-8-16 6:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	232	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-16 6:00	2025-8-16 20:00	2025-8-16 20:00	2025-8-17 8:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	14	150	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-17 8:00	2025-8-17 17:00	2025-8-17 17:00	2025-8-18 8:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	136	良好			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

4. DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度 (m)	排放时间 (h)	耗电量 (kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间, 运行时	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量 (m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-18 8:00	2025-8-18 13:00	2025-8-18 13:00	2025-8-19 8:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	5	126	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-19 8:00	2025-8-19 21:00	2025-8-19 21:00	2025-8-20 0:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	216	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-8-20 0:00	2025-8-21 8:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-21 8:00	2025-8-21 21:00	2025-8-21 21:00	2025-8-22 0:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	186	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-8-22 0:00	2025-8-23 8:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-23 8:00	2025-8-23 17:00	2025-8-23 17:00	2025-8-24 12:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	162	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-24 12:00	2025-8-24 16:00	2025-8-24 16:00	2025-8-25 0:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	4	144	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-8-25 0:00	2025-8-26 14:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-26 14:00	2025-8-26 17:00	2025-8-26 17:00	2025-8-27 0:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	3	112	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2025-8-27 0:00	2025-8-28 12:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-28 12:00	2025-8-28 19:00	2025-8-28 19:00	2025-8-29 9:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	7	176	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-29 9:00	2025-8-29 15:00	2025-8-29 15:00	2025-8-30 8:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	6	150	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-30 8:00	2025-8-30 20:00	2025-8-30 20:00	2025-8-31 7:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	186	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2025-8-31 7:00	2025-8-31 20:00	2025-8-31 20:00	2025-9-1 7:00	18125	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	13	200	良好			
合计														286	4550		0		

记录时间:

记录人: 任宗兰

主管: 王立军