表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位：DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间，运行时	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2026-8-1 0:00	2026-8-2 11:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-2 11:00	2026-8-2 17:00	2026-8-2 17:00	2026-8-3 13:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	6	65	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-3 13:00	2026-8-3 17:00	2026-8-3 17:00	2026-8-4 14:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	4	45	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-4 14:00	2026-8-4 17:00	2026-8-4 17:00	2026-8-5 13:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	3	40	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-5 13:00	2026-8-5 19:00	2026-8-5 19:00	2026-8-6 0:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	6	75	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2026-8-6 0:00	2026-8-7 8:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-7 8:00	2026-8-7 17:00	2026-8-7 17:00	2026-8-8 13:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	110	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-8 13:00	2026-8-8 17:00	2026-8-8 17:00	2026-8-9 9:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	4	60	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-9 9:00	2026-8-9 17:00	2026-8-9 17:00	2026-8-10 9:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	8	100	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-10 9:00	2026-8-10 20:00	2026-8-10 20:00	2026-8-11 10:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	120	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-11 10:00	2026-8-11 20:00	2026-8-11 20:00	2026-8-12 10:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	10	110	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-12 10:00	2026-8-12 20:00	2026-8-12 20:00	2026-8-13 9:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	10	110	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-13 9:00	2026-8-13 17:00	2026-8-13 17:00	2026-8-14 8:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	8	95	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-14 8:00	2026-8-14 17:00	2026-8-14 17:00	2026-8-15 8:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	95	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-15 8:00	2026-8-15 16:00	2026-8-15 16:00	2026-8-16 0：00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	8	85	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2026-8-16 0：00	2026-8-17 13：00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位：DA004

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	活性炭性状	活性炭吸附时间，运行时	维护日期	备注
			参数名称	设计值	单位	开始时间		停机时间		烟气量(m3/h)	污染因子	数据来源							
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-17 13：00	2026-8-17 20：00	2026-8-17 20：00	2026-8-18 8:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	7	75	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-18 8:00	2026-8-18 20:00	2026-8-18 20:00	2026-8-19 14:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	125	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-19 14:00	2026-8-19 20:00	2026-8-19 20:00	2026-8-20 8:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	6	80	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-20 8:00	2026-8-20 19:00	2026-8-20 19:00	2026-8-21 8:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	11	115	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-21 8:00	2026-8-21 20:00	2026-8-21 20:00	2026-8-22 12:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	120	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-22 12:00	2026-8-22 17:00	2026-8-22 17:00	2026-8-23 0:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	5	60	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2026-8-23 0:00	2026-8-24 8:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	0	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-24 8:00	2026-8-24 20:00	2026-8-24 20:00	2026-8-25 13:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	12	120	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-25 13:00	2026-8-25 16:00	2026-8-25 16:00	2026-8-26 9:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	3	35	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-26 9:00	2026-8-26 19:00	2026-8-26 19:00	2026-8-27 12:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	10	110	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-27 12:00	2026-8-27 16:00	2026-8-27 16:00	2026-8-28 11:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	4	76	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-28 11:00	2026-8-28 17:00	2026-8-28 17:00	2026-8-29 12:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	6	70	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-29 12:00	2026-8-29 17:00	2026-8-29 17:00	2026-8-30 8:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	5	65	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h	2026-8-30 8:00	2026-8-30 17:00	2026-8-30 17:00	2026-8-31 8:00	13327	VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	9	95	良好			
印花废气处理系统	TA003	XRZJ-2500型	排风量	25000	m³/h			2026-8-31 8:00	2026-9-1 8:00		VOCs、甲苯、二甲苯、甲醇	检测报告	15	0	95	良好			
合计														198	2351				

记录时间：　　记录人：任宗兰　　主管：

注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。